



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+020

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+300




STA. 0+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+500



STA. 0+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+700



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+900



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+500



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+700



STA. 1+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+900



STA. 2+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+100



STA. 2+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025




STA. 2+300



STA. 2+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 2+500



STA. 2+520

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



STA. 3+200



STA. 3+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 101
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 101	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK - COKRO	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT DK GATAK	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA COKRO (BRI TULUNG)	
KECAMATAN	: DELANGGU, POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 5.16 KM	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG