



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 105	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SIDOWAYAH - KEPRABON	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SMPN 2 POLANHARJO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. GATAK-COKRO	
KECAMATAN	: POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.51 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 105	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SIDOWAYAH - KEPRABON	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SMPN 2 POLANHARJO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. GATAK-COKRO	
KECAMATAN	: POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.51 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 105	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SIDOWAYAH - KEPRABON	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SMPN 2 POLANHARJO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. GATAK-COKRO	
KECAMATAN	: POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.51 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 105	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SIDOWAYAH - KEPRABON	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SMPN 2 POLANHARJO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. GATAK-COKRO	
KECAMATAN	: POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.51 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 105
NAMA RUAS JALAN	: SIDOWAYAH - KEPRABON
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SMPN 2 POLANHARJO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. GATAK-COKRO
KECAMATAN	: POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 1.51 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+510

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: BAIK