



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 1                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+000**



**STA. 0+100**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 0+200**



**STA. 0+300**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 2                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+400**



**STA. 0+500**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 0+600**



**STA. 0+700**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 3                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+800**



**STA. 0+900**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |



**STA. 1+000**



**STA. 1+100**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 4                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 1+200**



**STA. 1+300**

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 1+400**



**STA. 1+500**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 5                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 1+600**



**STA. 1+700**

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**STA. 1+800**



**STA. 1+900**

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |


| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 6                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   | SURVEYOR            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |                     |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         | 7                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 107                             |
| NAMA RUAS JALAN    | : SIDOHARJO - JANTI               |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA LAPANGAN SIDOHARJO |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA JANTI              |
| KECAMATAN          | : POLANHARJO                      |
| PANJANG RUAS JALAN | : 3.01 KM                         |

| SURVEYOR            |
|---------------------|
| RAFI BRYZALDI PUTRA |
| RIDHO MAULANA       |
| HALAMAN             |
| 8                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5      |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5     |
| KONDISI            | : BAIK  |