



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 117	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: DELANGGU - STASIUN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BRI DELANGGU (JL. NASIONAL)	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA STASIUN DELANGGU	HALAMAN
KECAMATAN	: DELANGGU	1
PANJANG RUAS JALAN	: 1.13 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 117	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: DELANGGU - STASIUN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BRI DELANGGU (Jl. NASIONAL)	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA STASIUN DELANGGU	HALAMAN
KECAMATAN	: DELANGGU	2
PANJANG RUAS JALAN	: 1.13 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 117	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: DELANGGU - STASIUN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BRI DELANGGU (JL. NASIONAL)	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA STASIUN DELANGGU	
KECAMATAN	: DELANGGU	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.13 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 117
NAMA RUAS JALAN	: DELANGGU - STASIUN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT BRI DELANGGU (JL. NASIONAL)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA STASIUN DELANGGU
KECAMATAN	: DELANGGU
PANJANG RUAS JALAN	: 1.13 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+130

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK