



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 162	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: MANDONG - PEDAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. PALAR-TEMUWANGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT SDN I KEDEN	
KECAMATAN	: TRUCUK, PEDAN	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.09 KM	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+000



STA. 2+090

DATA KONDISI JALAN		DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL	JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5	LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: BAIK	KONDISI	: BAIK