



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	1
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	2
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	
		3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	4
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	5
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	6
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN 7
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	
		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	
		9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+200



STA. 3+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 3+400



STA. 3+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	
		10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+600



STA. 3+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 3+800



STA. 3+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 165	RAFI BRYZALDI PUTRA RIDHO MAULANA
NAMA RUAS JALAN	: TEMUWANGI - SOKA	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGWUNI-CAWAS-JENTIR (JL. PRO	
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JL. KARANGDOWO-POSI	HALAMAN 11
KECAMATAN	: PEDAN, KARANGDOWO	
PANJANG RUAS JALAN	: 4.14 KM	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK