



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (JL. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (JL. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (JL. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 78
NAMA RUAS JALAN	: SOROGATEN - MUNDU
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT TUGU SOROGATEN (JL. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA MUNDU (BATAS BOYOLALI)
KECAMATAN	: TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 7.92 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



STA. 3+000



STA. 3+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+200



STA. 3+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



STA. 3+400



STA. 3+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELS. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (JL. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+600



STA. 3+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 3+800



STA. 3+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 4+000



STA. 4+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 4+200



STA. 4+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 4+400



STA. 4+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 4+600



STA. 4+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 4+800



STA. 4+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



STA. 5+000



STA. 5+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 191
NAMA RUAS JALAN	: CAWAS - KALISOGA
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN SUNITIYOSO (Jl. PROVINSI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA POHON BERINGIN KALISOGA
KECAMATAN	: CAWAS, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 5.55 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 5+200



STA. 5+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK




STA. 5+400



STA. 5+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK



SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
15

12 Dec 2015 10:54:02
 77° 15' 1.07" E
 Kibungo, DRC
 Photo taken by the author. All rights reserved. Info

STA. 5+550

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6
KONDISI	: BAIK