



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 204	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG	
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+000



STA. 2+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+200



STA. 2+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+400



STA. 2+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 2+600



STA. 2+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+800



STA. 2+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG




STA. 3+000



STA. 3+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
9

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 204
NAMA RUAS JALAN	: GATAK GROJOGAN - JABUNG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT GATAK GROJOGAN (MASJID JAMI)
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JABUNG
KECAMATAN	: WEDI, GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 3.58 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 3+580

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: BAIK