



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 221	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 221
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 221	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 221	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)	
KECAMATAN	: GANTIWARNO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 221
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+600



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 221
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - JALI
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR GAYAMHARJO JALI (BATAS DIY)
KECAMATAN	: GANTIWARNO
PANJANG RUAS JALAN	: 1.98 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+980

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG