



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 227	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+200



STA. 0+290

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 227	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025




STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 227	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 0+920



STA. 1+000

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 227	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG	
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+100




STA. 1+200

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2.5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+280



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2.5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+400



STA. 1+460

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 2.5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+500



STA. 1+600

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+640



STA. 1+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK BERAT

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK BERAT



STA. 1+800



STA. 1+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 227
NAMA RUAS JALAN	: SAWIT - NGANDONG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA KATEKAN
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN NGANDONG
KECAMATAN	: GANTIWARNO, BAYAT
PANJANG RUAS JALAN	: 2.04 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 2+000



STA. 2+020

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: BETON/RIGID
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 2+040

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN