



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 239
NAMA RUAS JALAN	: NGLINGGI - NGRUNDUL
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGLINGGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN, KEBONARUM
PANJANG RUAS JALAN	: 1.11 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 239	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: NGLINGGI - NGRUNDUL	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGLINGGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGRUNDUL	
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN, KEBONARUM	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.11 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 239	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: NGLINGGI - NGRUNDUL	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGLINGGI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGRUNDUL	
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN, KEBONARUM	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.11 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 239
NAMA RUAS JALAN	: NGLINGGI - NGRUNDUL
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGLINGGI
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG EMPAT NGRUNDUL
KECAMATAN	: KLATEN SELATAN, KEBONARUM
PANJANG RUAS JALAN	: 1.11 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+110

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4.5
KONDISI	: SEDANG