



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                        | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 35                                   | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : DOMPOL - KENDALSARI                  |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA DOMPOL                  | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA KANTOR KADES KENDALSARI |                     |
| KECAMATAN          | : KEMALANG                             | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.66 KM                              | 1                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+000**



**STA. 0+100**

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |



**STA. 0+200**



**STA. 0+300**

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                        | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 35                                   | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : DOMPOL - KENDALSARI                  |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA DOMPOL                  | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA KANTOR KADES KENDALSARI |                     |
| KECAMATAN          | : KEMALANG                             | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.66 KM                              | 2                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+400**



**STA. 0+500**

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 5           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |



**STA. 0+600**



**STA. 0+700**

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |






**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                        | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 35                                   | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : DOMPOL - KENDALSARI                  |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA DOMPOL                  | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA KANTOR KADES KENDALSARI |                     |
| KECAMATAN          | : KEMALANG                             | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.66 KM                              | 3                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+800**



**STA. 0+900**

| DATA KONDISI JALAN |               |
|--------------------|---------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL       |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4           |
| KONDISI            | : RUSAK BERAT |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**STA. 1+000**



**STA. 1+100**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                        | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 35                                   | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : DOMPOL - KENDALSARI                  |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA DOMPOL                  | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA KANTOR KADES KENDALSARI |                     |
| KECAMATAN          | : KEMALANG                             | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.66 KM                              | 4                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**




**STA. 1+200**



**STA. 1+300**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**STA. 1+400**



**STA. 1+500**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                                        | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 35                                   | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : DOMPOL - KENDALSARI                  |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG TIGA DOMPOL                  | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG TIGA KANTOR KADES KENDALSARI |                     |
| KECAMATAN          | : KEMALANG                             | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 1.66 KM                              | 5                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |                | DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        | JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4            | LEBAR PERKERASAN   | : 4            |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN | KONDISI            | : RUSAK RINGAN |