



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 54	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: BENKING - TEMUIRENG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BENKING	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA TEMUIRENG	
KECAMATAN	: JATINOM	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.38 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 54	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: BENGKING - TEMUIRENG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BENGKING	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA TEMUIRENG	
KECAMATAN	: JATINOM	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.38 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4,5
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 54	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: BENGKING - TEMUIRENG	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BENGKING	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA TEMUIRENG	
KECAMATAN	: JATINOM	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.38 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 54
NAMA RUAS JALAN	: BENGKING - TEMUIRENG
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA BENGKING
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA TEMUIRENG
KECAMATAN	: JATINOM
PANJANG RUAS JALAN	: 1.38 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025




STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+380

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 5
KONDISI	: SEDANG