



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 85	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JANTI - BENTANGAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JANTI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN BENTANGAN (BATAS BOYOLALI)	
KECAMATAN	: POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.16 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 85	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JANTI - BENTANGAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JANTI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN BENTANGAN (BATAS BOYOLALI)	
KECAMATAN	: POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.16 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 85	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JANTI - BENTANGAN	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JANTI	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN BENTANGAN (BATAS BOYOLALI)	
KECAMATAN	: POLANHARJO, TULUNG	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 1.16 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 85
NAMA RUAS JALAN	: JANTI - BENTANGAN
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JANTI
UJUNG RUAS JALAN	: JEMBATAN BENTANGAN (BATAS BOYOLALI)
KECAMATAN	: POLANHARJO, TULUNG
PANJANG RUAS JALAN	: 1.16 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+160

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 6,5
KONDISI	: BAIK