



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+000



STA. 0+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



STA. 0+200



STA. 0+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+400



STA. 0+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



STA. 0+600



STA. 0+700

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 0+800



STA. 0+900

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



STA. 1+000



STA. 1+100

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



STA. 1+200



STA. 1+300

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



STA. 1+400



STA. 1+500

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: BAIK

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: SEDANG

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 4
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN		SURVEYOR
NO. RUAS JALAN	: 90	RAFI BRYZALDI PUTRA
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS	
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO	RIDHO MAULANA
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS	
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO	HALAMAN
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: RUSAK RINGAN

DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: SEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. SULAWESI NO. 26 TELP. (0272) 321823
KLATEN - 57413

DATA RUAS JALAN	
NO. RUAS JALAN	: 90
NAMA RUAS JALAN	: JURANGJERO - JIMUS
PANGKAL RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA PASAR JURANGJERO
UJUNG RUAS JALAN	: SIMPANG TIGA JEMBATAN JIMUS
KECAMATAN	: KARANGANOM, POLANHARJO
PANJANG RUAS JALAN	: 4.34 KM

SURVEYOR
RAFI BRYZALDI PUTRA
RIDHO MAULANA
HALAMAN
12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025



DATA KONDISI JALAN	
JENIS PERKERASAN	: ASPAL
LEBAR PERKERASAN	: 3
KONDISI	: SEDANG