



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 1                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+000**



**STA. 0+100**

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5    |
| KONDISI            | : SEDANG |

| DATA KONDISI JALAN |          |
|--------------------|----------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL  |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5    |
| KONDISI            | : SEDANG |



**STA. 0+200**



**STA. 0+300**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 2                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+400**



**STA. 0+500**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**STA. 0+600**



**STA. 0+700**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 3                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 0+800**



**STA. 0+900**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**STA. 1+000**



**STA. 1+100**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 4                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



**STA. 1+200**



**STA. 1+300**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**STA. 1+400**



**STA. 1+500**

| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |


| DATA KONDISI JALAN |                |
|--------------------|----------------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL        |
| LEBAR PERKERASAN   | : 4,5          |
| KONDISI            | : RUSAK RINGAN |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 5                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**JL. SULAWESI NO. 26 Telp. (0272) 321823**  
**KLATEN - 57413**

| DATA RUAS JALAN    |                            | SURVEYOR            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| NO. RUAS JALAN     | : 96                       | RAFI BRYZALDI PUTRA |
| NAMA RUAS JALAN    | : GAYAM - PEREMPATAN JETIS |                     |
| PANGKAL RUAS JALAN | : SIMPANG LIMA DK GAYAM    | RIDHO MAULANA       |
| UJUNG RUAS JALAN   | : SIMPANG EMPAT DK JETIS   |                     |
| KECAMATAN          | : DELANGGU, POLANHARJO     | HALAMAN             |
| PANJANG RUAS JALAN | : 2.18 KM                  | 6                   |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |

| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |



| DATA KONDISI JALAN |         |
|--------------------|---------|
| JENIS PERKERASAN   | : ASPAL |
| LEBAR PERKERASAN   | : 6     |
| KONDISI            | : BAIK  |